

PORTINHO DE ANGEIRAS

INTERVENÇÕES PREVISTAS NA ZONA PISCATÓRIA DE ANGEIRAS



REPÚBLICA
PORTUGUESA

MAR



Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos



DOCAPESCA
PORTOS E LOTAS, S.A.



3 de maio de 2017

PORTINHO DE ANGEIRAS

Angeiras

- Comunidade piscatória tradicional pertencente à União de Freguesias de Perafita, Lavra e Sta. Cruz do Bispo;
- A pesca ou as atividades relacionadas são fontes geradoras de emprego e de rendimento das famílias, contribuindo fortemente para o seu equilíbrio socio económico.



REPÚBLICA
PORTUGUESA

MAR



DOCAPESCA
PORTOS E LOTAS, S.A.

dgrm

Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos

PORTINHO DE ANGEIRAS



REPÚBLICA
PORTUGUESA

MAR



DOCAPESCA
PORTOS E LOTAS, S.A.

dgren

Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos

PORTINHO DE ANGEIRAS

Frota de pesca

- Embarcações de pequenas dimensões, que na sua maioria não atingem 12 m de comprimento fora a fora.

Caracterização do pescado

- Elevada qualidade e por conseguinte de valor comercial significativo (em 2016 o valor médio de venda em lota ascendeu a 2,89 euros/Kg versus 1,93 euros/Kg a nível nacional).



REPÚBLICA
PORTUGUESA

MAR



DOCAPESCA
PORTOS E LOTAS, S.A.

dgrm

Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos

PORTINHO DE ANGEIRAS

Vendas de Pescado - 2016

- Foram descarregadas em Angeiras cerca de 49 mil toneladas de pescado correspondendo a cerca de 182 mil euros, resultante da atividade de 23 embarcações.
- As principais espécies desembarcadas são polvo (+ 20%), faneca, camarões, robalos legítimos.



REPÚBLICA
PORTUGUESA

MAR



DOCAPESCA
PORTOS E LOTAS, S.A.

dgrem

Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos

PORTINHO DE ANGEIRAS

Molhe de Abrigo da Zona Piscatória

Objetivo da obra:

Proporcionar melhores condições de abrigo em relação à agitação marítima durante a navegação de aproximação e partida para a pesca, na área de varagem na praia e, em particular, na travessia dos Leixões do norte e do sul e reforçar as condições de exercício da atividade da pesca de uma comunidade que vive exclusivamente desta arte.

O custo total estimado da obra é de € 3.730.000 + IVA.



REPÚBLICA
PORTUGUESA

MAR




DOCAPESCA
PORTOS E LOTAS, S.A.

dgrm

Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos

PORTINHO DE ANGEIRAS

Molhe de Abrigo da Zona Piscatória



Planta de arranjo geral da obra a realizar.



REPÚBLICA
PORTUGUESA

MAR



DOCAPESCA
PORTOS E LOTAS, S.A.

dgrm

Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos

PORTINHO DE ANGEIRAS

Molhe de Abrigo da Zona Piscatória

Descrição Geral da Obra:

Construção de um molhe com cerca de 448 m de comprimento.

O Molhe será galgável, devendo resistir a condições meteo-oceanográficas correspondentes a um período de retorno de cerca de 30 anos.

Na cabeça será instalado um Farolim.



REPÚBLICA
PORTUGUESA

MAR




DOCAPESCA
PORTOS E LOTAS, S.A.

dgrm

Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos

PORTINHO DE ANGEIRAS

Molhe de Abrigo da Zona Piscatória



PERFIL TIPO 4

ESC. 1:200

NOTA: MANTOS E SUB MANTOS A FUNDAR NA ROCHA

Perfil-tipo do molhe de abrigo



REPÚBLICA
PORTUGUESA

MAR




DOCAPESCA
PORTOS E LOTAS, S.A.

dgrm

Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos

PORTINHO DE ANGEIRAS

Molhe de Abrigo da Zona Piscatória



Perfil-tipo do molhe da cabeça do molhe



REPÚBLICA
PORTUGUESA

MAR



DOCAPESCA
PORTOS E LOTAS, S.A.


dgrm

Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos

PORTINHO DE ANGEIRAS

Molhe de Abrigo da Zona Piscatória

Cronograma da Obra



REPÚBLICA
PORTUGUESA

MAR



DOCAPESCA
PORTOS E LOTAS, S.A.

dgrem

Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos

PORTINHO DE ANGEIRAS

Aprofundamento do Canal de Acesso à Zona Piscatória de Angeiras



A intervenção tem por objetivo a melhoria das condições de segurança e operação no caneiro natural de acesso à área e varagem na praia.

Valor orçamentado para a empreitada:
315.000,00 € + IVA



REPÚBLICA
PORTUGUESA

MAR



DOCAPESCA
PORTOS E LOTAS, S.A.

dgrm

Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos

PORTINHO DE ANGEIRAS

Aprofundamento do Canal de Acesso à Zona Piscatória de Angeiras



Para a melhoria das condições de acesso à tradicional zona de varagem na praia proceder-se-á à implantação de canal de acesso à cota -1,0 m (ZH), com cerca de 50 m de largura.



O novo canal terá um enfiamento excêntrico (para norte), mas paralelo ao denominado “enfiamento do varadouro”, definido pelos farolins anterior e posterior de Angeiras.



REPÚBLICA
PORTUGUESA

MAR



DOCAPESCA
PORTOS E LOTAS, S.A.

dgrm

Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos

PORTINHO DE ANGEIRAS

Aprofundamento do Canal de Acesso à Zona Piscatória de Angeiras



O canal de acesso acompanhará aproximadamente o caneiro existente entre dois afloramentos rochosos, implicando a dragagem de coberto arenoso com volume de 4930 m³ e o quebramento de picos rochosos.



REPÚBLICA
PORTUGUESA

MAR



DOCAPESCA
PORTOS E LOTAS, S.A.

dgrm

Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos

PORTINHO DE ANGEIRAS

Reabilitação do Porto de Controlo e Registo de Pescado de Angeiras



REPÚBLICA
PORTUGUESA

MAR



DOCAPESCA
PORTOS E LOTAS, S.A.

dgren

Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos

PORTINHO DE ANGEIRAS

Reabilitação do Porto de Controlo e Registo de Pescado de Angeiras



A intervenção tem por objetivo a reabilitação do edifício, enquadrado na orla marítima da malha urbana de Angeiras, de forma a responder às exigências para manipulação, acondicionamento e venda de pescado.

Valor orçamentado para a empreitada:
163.184,90 € + IVA



REPÚBLICA
PORTUGUESA

MAR



DOCAPESCA
PORTOS E LOTAS, S.A.

dgrm

Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos

PORTINHO DE ANGEIRAS

Reabilitação do Porto de Controlo e Registo de Pescado de Angeiras

Este projeto enquadra-se no âmbito de melhoramento das características físicas, de higiene, segurança e ambientais, a introduzir nas instalações do posto, incluindo:

- ✓ **Reforço Estrutural**
- ✓ **Substituição Cobertura Fibrocimento**
- ✓ **Requalificação Vãos da Fachadas**
- ✓ **Novos Revestimentos Interiores**



- 1 - Chapas de Naturocimento (l=3,00), com cumieiras articuladas de abas onduladas para ventilação
- 2 - Estrutura da cobertura e caixilharia dos lanternins em madeira lamelada colada
- 3 - Portão de segurança em alumínio termolacado
- 4 - Pilares e verga em B.A. face à vista, pintado
- 5 - Pinos em betão pigmentado
- 6 - Vãos de lanternim em painéis em policarbonato alveolar (e=40mm) com aros em madeira lamelada colada (idêntica à da estrutura da cobertura)
- 7 - Paramento rebocado e pintado
- 8 - Pilares em pedra justaposta
- 9 - Embasamento em pedra à vista
- 10 - Embasamento em pedra à vista
- 11 - Rodapé rebocado e pintado



REPÚBLICA
PORTUGUESA

MAR



DOCAPESCA
PORTOS E LOTAS, S.A.

dgrm


Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos

PORTINHO DE ANGEIRAS

Reabilitação do Porto de Controlo e Registo de Pescado de Angeiras

As intervenções refletem ainda a intenção de otimização funcional relativa às operações de escolha, acondicionamento, pesagem e expedição de pescado, incluindo instalação de equipamentos para:

- ✓ Higienização de pessoas e equipamentos
- ✓ Produção e armazenamento de gelo
- ✓ Acondicionamento e pesagem de pescado
- ✓ Processamento administrativo



REPÚBLICA
PORTUGUESA

MAR



DOCAPESCA
PORTOS E LOTAS, S.A.

dgrm

Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos

PORTINHO DE ANGEIRAS

INTERVENÇÕES PREVISTAS NA ZONA PISCATÓRIA DE ANGEIRAS



REPÚBLICA
PORTUGUESA

MAR



Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos



DOCAPESCA
PORTOS E LOTAS, S.A.



3 de maio de 2017